

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mesin bor adalah suatu jenis mesin gerakannya memutar alat pemotong yang arah pemakanan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut (pengerjaan pelubangan). Sedangkan pengeboran adalah operasi menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam lembaran-kerja dengan menggunakan pemotong berputar yang disebut bor dan memiliki fungsi untuk membuat lubang, membuat lobang bertingkat, membesarkan lobang dan Chamfer. Pada umumnya mesin bor digunakan untuk pembuatan lubang pada benda kerja, oleh karena itu mesin bor sangat penting untuk proses pengetappan atau proses pembuatan ulir dalam. Sedangkan proses pengeboran merupakan proses permesinan yang paling digunakan setelah proses bubut, karena hampir semua komponen dan produk permesinan mempunyai lubang. Gerak makan dan gerak potong pada proses pengeboran dilakukan oleh pahat bor. Pahat bor mempunyai dua mata potong dan melakukan gerak potong karena diputar oleh spindle mesin bor. Putaran spindle dan gerak makan dapat dipilih dari beberapa tingkat putaran dan gerak makan yang tersedia pada mesin.

Dunia industri di Indonesia berkembang dengan begitu cepat, demikian juga perkembangan pada bidang konstruksi. Baja konstruksi sebagai konstruksi sebagai komponen utama konstruksi memegang peran yang sangat penting pada bidang tersebut. Bidang konstruksi sekarang ini mengarah pada penekanan biaya

produksi dan mempercepat proses produksinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan produktifitas perusahaan yang akhirnya akan meningkatkan profit bagi perusahaan.

Proses permesinan merupakan proses manufaktur dimana objek dibentuk dengan cara membuang atau menghilangkan sebagian material dari benda kerjanya. Tujuan digunakan proses permesinan ialah untuk mendapatkan akurasi dibandingkan proses-proses yang lain seperti proses pengecoran, pembentukan dan juga untuk memberikan bentuk bagian dalam dari suatu objek tertentu. Adapun jenis-jenis proses permesinan yang banyak dilakukan antara lain : Proses bubut (*turning*), proses menyekrap (*shaping* dan *planing*), proses pembuatan lubang (*drilling*), proses mengfreis (*milling*), proses menggerinda (*grinding*), proses menggergaji (*sawing*), dan yang terakhir adalah proses memperbesar lubang (*boring*) itu sendiri.

Tuntutan penyelesaian pekerjaan dalam dunia konstruksi semakin lama semakin singkat, terutama dalam pembuatan alat bantu untuk mempercepat pembuatan lubang pada baja konstruksi. Ketika tuntutan jumlah pembuatan lubang pada baja konstruksi yang sangat banyak dan harus diselesaikan dalam waktu yang cepat, maka muncul ide bagaimana agar suatu lubang dapat dibuat dalam waktu yang singkat.

Salah satu tahapan kerja dalam pembangunan konstruksi adalah pekerjaan sambungan yaitu menyambung satu bagian konstruksi yang lainnya. Penyambungan dapat dilakukan dengan proses las (*weld joint*), sambungan keliling (*rivet joint*) maupun sambungan mur baut (*bolt nut joint*). Pada pekerjaan

sambungan dengan keling maupun mur baut diawali dengan proses pelubangan. Besar kecilnya lubang dan jumlah lubang sangat tergantung pada besar kecilnya konstruksi yang juga berkaitan dengan besar kecilnya beban yang diterima bagian konstruksi baja cor umumnya dapat mencapai diameter 24 mm. Pembuatan lubang keliling atau baut dengan diameter besar atau lebih besar dari 10 mm umumnya dibuat melalui tiga tahapan proses perbesaran lubang, yaitu dimulai dengan diameter bor 4 mm kemudian diameter 10 mm dan yang terakhir diameter yang dikehendaki yaitu 18 mm, 22 mm, atau 24 mm.

Proses tersebut membutuhkan banyak waktu yaitu waktu proses pengorbanan itu sendiri yang dilakukan bertahap sesuai diameter lubang ditambah dengan waktu untuk mengganti mata bor. Penelitian sebelumnya mengenai proses pengeboran telah banyak dilakukan, di antara lain oleh (Whei Zhang dan Fengbao he, 2003).

Meneliti tentang pengaruh perubahan *drill point* pada *twist drill* guna meminimalkan panas yang timbul pada saat melakukan pengeboran material *manganese steel*. Hasil dari perubahan *drill point* tersebut adalah menambah umur *twist drill* 33% lebih lama di bandingkan *conventional drill*.

(J.Pradeep Kumar dan P.Packiaraj, 2012).

Meneliti tentang kekerasan lubang hasil pengeboran akibat dari kausan mata bor sebagai efek perbedaan *drilling* parameter seperti : *cutting speed, feed*, dan diameter bor. Hasil adalah parameter pengeboran sangat mempengaruhi kekasaran permukaan, keausan bor, material removal rate dan penyimpangan diameter lubang. (Liao dan Lin, 2007).

Meneliti tentang kebutuhan minimum cutting fluid pada pemotongan dengan lubrication memperpanjang umur pahat, memperkecil gaya potong dan kekasaran permukaannya lebih halus. (K.Ramesh, 2012).

Meneliti tentang kestabilan pahat boring pada proses pembubutan, yang di fokuskan pada pemberian material yang dapat mengurangi pengaruh getaran yang diakibatkan proses pemotongan pahat, dan perkakas potong (*cutting tool*) adalah bagian yang paling kritis dari suatu proses permesinan. Pemilihan pahat potong berdasar pada material yang di potong karena pemilihan pahat bor ini sangat berpengaruh terhadap parameter pemotongan seperti gaya pemotongan, daya pemotongan, waktu pemotongan dan volume pemotongan serta akan menentukan suatu proses permesinan diantaranya akan mempengaruhi keausan mata bor (*cutting tool*).

Dalam proses pemesinan yang sering mengalami pergantian adalah pahat (*cutting tool*) pahat merupakan komponen produksi yang dapat habis pakai dan harganya relatif mahal. Pahat akan mengalami keausan setelah di gunakan untuk pemotongan, semakin besar keausan pahat akan semakin cepat dan menyebabkan ujung pahat akan rusak, kerusakan yang fatal tidak boleh terjadi pada pahat sebab gaya pemotongan yang besar akan merusak pahat bor, mesin perkakas serta benda kerja dan dapat membahayakan operator serta berpengaruh besar pada toleransi geometrik dan kualitas permukaan produk. Pemilihan bahan pahat dan material yang di potong serta kondisi pemotongan yang tidak tepat akan berpengaruh pada keausan pahat. Oleh karena itu perlu diketahui pengaruh terhadap kecepatan putaran poros utama (*spindle*) mesin bor terhadap keausan pahat bor dan parameter

pengeboran antaralain gaya pengeboran, daya pengeboran, waktu pengeboran, energy listrik yang diperlukan untuk pengeboran dan volume pengeboran.

Mengebor (*boring*) adalah pekerjaan memperbesar diameter pada benda, pekerjaan dilakukan dengan menggunakan mesin bor dengan mata bor sebagai pisau penyayatnya. Proses boring selain digunakan untuk mengebor pada mesin bor juga bisa digunakan untuk memperhalus suatu lubang. Peluasan lubang yang dipakai pada proses boring biasanya disebut dengan Reamer. Dalam proses permesinan bor ada beberapa hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah material benda kerja dan pahat yang digunakan. Proses permesinan tidak akan berlangsung terus menerus seperti yang operator kehendaki karena semakin lama proses permesinan berlangsung maka pahat akan semakin menunjukkan tanda-tanda kegagalan proses permesinan yaitu terjadinya peristiwa keausan pada pahat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Kebanyakan mata bor yang dipakai selalu mengalami keausan yang signifikan, sehingga hasil pemotongan yang diperoleh menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecepatan potong terhadap keausan mata bor HSS pada baja ST 41.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memberi masukan kepada industri pemesinan/logam tentang pengaruh kecepatan potong pada mata bor HSS terhadap baja ST 41.
- b. Untuk memberi informasi/kontribusi bagi dunia pendidikan.

### **1.5. Batasan Masalah**

- a. Kecepatan yang digunakan yaitu 310 rpm, 450 rpm, dan 850 rpm.
- b. Ketebalan plat yang digunakan 20 mm.
- c. Material benda kerja yang digunakan baja ST 41

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Proses Pemesinan**

Mesin bor adalah suatu jenis mesin gerak berputar atau memutar, alat yang arah pemakanan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut (pengerjaan pelubangan). Sedangkan pengeboran adalah operasi menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja dengan menggunakan pemotong berputar yang disebut bor.

Mesin bor menggunakan sebuah pahat pemotong yang ujungnya memiliki satu atau beberapa sisi potong dan galur yang berhubungan continue disepanjang badannya. Galur ini, yang dapat lurus atau helix disediakan untuk memungkinkannya lewatnya atau serpihan (*coolant*). Meskipun bor pada umumnya mempunyai dua galur, tetapi mungkin juga digunakan tiga atau empat galur, maka bor dikenal dengan pengebor inti. Bor semacam ini tidak dipakai untuk memulai sebuah lubang, melainkan untuk meluaskan lubang atau menyesuaikan lubang (M. Mini, 2016).

Proses bor adalah proses pemesinan untuk membuat lubang bulat pada benda kerja. *Drilling* biasanya dilakukan memakai pahat silindris yang memiliki dua ujung potong yang disebut. Pahat diputar pada porosnya dan diumpamakan pada benda kerja yang diam sehingga menghasilkan lubang berdiameter sama dengan diameter pahat. Mesin yang digunakan disebut drill press, tetapi mesin lain dapat juga digunakan untuk proses lubang yang dihasilkan dapat berupa lubang tembus (*through holes*) dan taktembus (*blind holes*). (Al Huda, 2008).

Hasil adalah parameter pengeboran sangat mempengaruhi kekasaran permukaan, keausan bor, material removal rate dan penyimpangan diameter lubang. (Liao dan Lin, 2007), meneliti tentang kebutuhan minimum cutting fluid pada pemotongan dengan lubrication memperpanjang umur pahat, memperkecil gaya potong dan kekasaran permukaannya lebih halus. (K.Ramesh, 2012), meneliti tentang kestabilan pahat boring pada proses pembubutan, yang di fokuskan pada pemberian material yang dapat mengurangi pengaruh getaran yang diakibatkan proses pemotongan pahat, dan perkakas potong (*cutting tool*) adalah bagian yang paling kritis dari suatu proses permesinan.

Pemilihan pahat potong berdasar pada material yang di potong karena pemilihan pahat bor ini sangat berpengaruh terhadap parameter pemotongan seperti gaya pemotongan, daya pemotongan, waktu pemotongan dan volume pemotongan 3 serta akan menentukan suatu proses permesinan diantaranya akan mempengaruhi keausan mata bor (*cutting tool*).

Dalam proses pemesinan yang sering mengalami pergantian adalah pahat (*cutting tool*) pahat merupakan komponen produksi yang dapat habis pakai dan harganya relatif mahal. Pahat akan mengalami keausan setelah di gunakan untuk pemotongan, semakin besar keausan pahat akan semakin cepat dan menyebabkan ujung pahat akan rusak, kerusakan yang fatal tidak boleh terjadi pada pahat sebab gaya pemotongan yang besar akan merusak pahat bor, mesin perkakas serta benda kerja dan dapat membahayakan operator serta berpengaruh besar pada toleransi geometrik dan kualitas permukaan produk. Pemilihan bahan pahat dan material yang di potong serta kondisi pemotongan yang tidak tepat akan berpengaruh pada keausan pahat. Oleh karena itu perlu diketahui pengaruh terhadap kecepatan

putaran poros utama (*spindle*) mesin bor terhadap keausan pahat bor dan parameter pengeboran antarlain gaya pengeboran, daya pengeboran, waktu pengeboran, energy listrik yang diperlukan untuk pengeboran dan volume pengeboran.

Mengebor (*boring*) adalah pekerjaan memperbesar diameter pada benda, pekerjaan dilakukan dengan menggunakan mesin bor dengan mata bor sebagai pisau penyayatnya. Proses boring selain digunakan untuk mengebor pada mesin bor juga bisa digunakan untuk memperhalus suatu lubang. Peluasan lubang yang dipakai pada proses *boring* biasanya disebut dengan *reamer*. Dalam proses permesinan bor ada beberapa hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah material benda kerja dan pahat yang digunakan. Proses permesinan tidak akan berlangsung terus menerus seperti yang operator kehendaki karena semakin lama proses permesinan berlangsung maka pahat akan semakin menunjukkan tandatanda kegagalan proses permesinan yaitu terjadinya peristiwa keausan pada pahat.

## **2.2. Klasifikasi Elemen Dasar Proses Pemesinan**

Proses pemesinan dilakukan dengan cara memotong bagian benda kerja yang tidak digunakan dengan menggunakan pahat (*cutting tool*), sehingga terbentuk permukaan benda kerja menjadi komponen yang dikehendaki. Pahat yang digunakan dipasang pada satu jenis mesin perkakas dengan gerakan relatif tertentu (berputar atau bergeser) disesuaikan dengan bentuk benda kerja yang akan dibuat. Pahat yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai pahat bermata potong tunggal (*single point cutting tool*) dan pahat bermata potong jamak

(*multiple point cutting tool*). Pahat dapat melakukan gerak potong (*cutting*) dan gerak makan (*feeding*).

Proses pemesinan dan diklasifikasikan dalam dua klasifikasi besar yaitu proses pemesinan untuk membentuk benda kerja silindris atau konis dengan benda kerja/pahat berputar, dan proses pemesinan untuk membentuk benda kerja permukaan datar tanpa memutar benda kerja. Proses pemesinan adalah suatu proses produksi dengan menggunakan mesin perkakas, dimana memanfaatkan gerak relatif antara pahat dengan benda kerja sehingga menghasilkan material sisa berupa geram. Proses pemesinan bisa juga didefinisikan sebagai suatu proses pemotongan benda kerja yang menyebabkan sebagian dari material benda kerja terbuang dalam bentuk geram sehingga terjadi deformasi plastis yang menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi geometris yang diinginkan. Pahat yang bergerak relatif terhadap benda kerja akan menghasilkan geram dan sementara itu permukaan benda kerja secara bertahap akan terbentuk menjadi komponen yang dikehendaki (D.S Wijayanto, 2005).

### **2.3. Bagian Bagian Mesin Bor Duduk (*Drilling*)**

#### **2.3.1 Bagian Duduk Atau Base**

Bagian duduk atau base, bagian base ini merupakan bagian penopang dari semua komponen yang ada di mesin bor duduk. Bagian base terletak pada bagian paling bawah dan di tempelkan pada lantai dengan lubang sebagai tempat baut atau dinabolt untuk mengikat supaya mesin bor saat dilakukan pengerjaan benda kerja berlangsung getaran yang terjadi dapat diredam bagian base ini. Apabila pemasangan base ini dengan kekencangan baut tidak benar-benar kuat maka ketika mengerjakan benda kerja yang nilai presisinya tinggi, sulit untuk mencapai

nya. Maka dari itu saat melakukan perakitan kita harus memerhatikan faktor lantai dan tata cara pemasangan base ini benar-benar kuat (C. Williamson, 2009).

### **2.3.2. Bagian Column Atau Tiang**

Bagian column ini memiliki bentuk silinder memanjang secara vertikal ke atas, dengan fungsi sebagai penyangga bagian komponen mesin bor duduk agar komponen lain bisa terangkai sempurna ketika menjalankan proses pengerjaan pengeboran.

Bagian tiang ini menempel rel alur gerigi yang berfungsi sebagai pergerakan secara vertikal naik atau turun meja kerja sehingga proses feeding atau pemakanan bisa kita setel sesuai kebutuhan dengan melihat eretan putaran engkol yang ada dimeja. Atau memang kesulitan untuk melakukan kedalaman pengeboran atau jangkauan dari pergerakan bagian *drill feed handle*.

### **2.3.3. Bagian Table Atau Meja Mesin Bor**

Bagian table ini merupakan alat sebagai peletak benda kerja yang akan di bor dan dijepit menggunakan ragum mesin yang terlebih dahulu sudah disetting diikat pada table dengan menggunakan baut alur T. Meja kerja ini memiliki fitur bisa dilakukan pemutaran sebesar 360 derajat mengelilingi porosnya yaitu bagian tengah meja. Meja bor ini dapat digerakkan dengan poros engkol utama yang menempel pada meja dengan putaran engkol yang searah jarum jam, maka pergerakan meja menuju keatas dan melakukan proses *feeding* selain menggunakan *drill feed handle*. Dan sebaliknya apabila poros engkol kita putar berlawanan arah jarum jam maka pergerakan meja akan turun kebawah menjauhi

mata bor. Supaya menjaga tingkat kepresisian pengeboran benda kerja kita bisa melakukan klamp table atau pengunci meja sehingga saat pengeboran meja tidak akan bergerak bergeser-geser.

#### **2.3.4. Mata Bor Atau *Drill***

Mata bor ini adalah alat inti digunakan sebagai pemotong atau pelubangan benda kerja secara efisien, bentuk mata bor ini yaitu dengan alur spilar yang didesain baik untuk pengerjaan bor. Alur spilar ini bisa digunakan saat pemakanan benda kerja akan tercipta tatal atau gram kotoran hasil pengeboran secara otomatis dapat naik kepermukaan benda kerja tanpa khawatir menggesek diameter hasil pelubangan. Apabila mata bor ini dirasa sudah aus atau tidak tajam lagi, kita dapat mengasah ulang sesuai dengan sudut yang kita inginkan tanpa mengurangi ukuran diameter mata bor itu sendiri.

Dalam jenis bahannya mata bor bisa bermacam-macam disesuaikan dengan benda kerja yang akan dibor, misal mata bor untuk benda kerja kayu, benda kerja besi, dan benda kerja untuk stainless steel. Penggunaan mata bor harus benar benar disesuaikan dengan benda kerja yang digarap agar hasil pengeboran bagus dan sesuai dengan yang diharapkan..

#### **2.3.5. Drill Feed Handle**

Drilling Machine atau yang biasa disebut dengan mesin bor adalah suatu alat industri yang berfungsi untuk melakukan pengeboran atau pelubangan pada lembaran kerja dengan menggunakan alat pemotong yang berputar atau yang biasa disebut bor. Ada berbagai macam tipe mesin bor, diantaranya mesin bor tangan, mesin bor meja, mesin bor tegak, mesin bor radial, mesin bor rantai, mesin bor koordinat, dan mesin bor berporos.

Sesuai dengan namanya drill feed handle digunakan oleh operator mesin bor untuk melakukan pemakanan benda kerja. Cara kerjanya operator memegang drill feed handle dan digerakkan menekan kebawah, semakin kebawah operator menekan maka semakin dalam pula terjadinya pengeboran. Biasanya juga pada bagian ini ada ukuran kedalaman atau pergerakan handle feed, sehingga pengeboran bisa terukur.

### **2.3.6. Bagian Motor Listrik**

Bagian ini bisa disebut juga jantungnya mesin karna kita tau kalau tidak ada motor ini proses pengeboran tidak bisa berlangsung. Motor bor berupa dinamo penggerak mesin bor yang putarannya dihubungkan oleh van belt diikat pada pully ini ada beberapa besaran diameter yang dipergunakan untuk mengatur kecepatan putaran mata bor dan bisa disesuaikan jenis benda kerja dan diameter mata bor yang digunakan, biasanya ada tabel hitungan percepatan sesuai dengan rumus. Motor ini harus dilengkapi dengan saklar on/off, kabel power, sekring dan juga lampu indikator.

### **2.3.7. Mata Bor**

Mata bor merupakan sebuah alat untuk membuat lubang pada benda-benda tertentu seperti kayu, logam, kaca, dinding (tembok) serta plastik. Terdapat berbagai macam jenis dan ukuran mata bor untuk membuat lubang dengan mesin bor berbeda jenis tentunya berbedapula fungsinya. Maka dari itu sebelum kita membelinya. Dikarenakan setiap bahan atau material dasar yang akan kita lubangi memakai bor pasti mempunyai kekuatan yang berbeda-beda tentu saja hal ini tidak mungkin bisa dilakukan menggunakan jenis mata bor yang sama. Maka dari itu setiap produsen merancang dan membuat berbagai bor dan mata bor agar bisa

digunakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, namun perlu diingat setiap mata bor pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jenis-jenis mata bor bisa kita lihat pada gambar dibawah :



Gambar 2.1 Jenis-jenis Mata Bor

#### 2.4. Pengaruh Terhadap Keausan


Keausan mata bor pada dasarnya terjadi akibat proses gaya gesek yang mengakibatkan mata bor menjadi panas dan permukaan menjadi rata akibat gesekan dimana yang menjadi panas dan permukaan menjadi rata akibat gesekan dimana yang menjadi keausan terhadap keausan sudut mata bor dikarenakan sudut dari mata bor yang digunakan untuk proses pengeboran dan apabila sering terjadi gesekan maka umur mata bor akan akan cepat mencapai batas nya, apabila dipaksa akan mengalami patah pada mata bor.

Lalu untuk mengetahui keausan pada mata bor dengan cara melihat secara visual mata terlebih dahulu sampai sekiranya sudah benar-benar mengalami puncak keausan, dan untuk mengetahui keausannya dengan cara menimbang berat pada mata bor sebelum dan sesudah digunakannya mata bor, setelah itu diketahui keausannya, jadi bisa disimpulkan bahwa pada proses pergesekan akan mengakibatkan jumlah material yang hilang dari sebuah mata bor akibat gesekan dari benda kerja.

### 2.5. Bidang Mata Bor

Merupakan permukaan aktif mata bor. Setiap mata bor mempunyai bidang aktif sesuai jumlah mata potong nya, dua bidang aktif dari mata bor adalah :

- a. Bidang geram, adalah tempat bidang geram mengalir.
- b. Bidang utama/mayor, adalah bidang yang menghadap permukaan transien dari benda kerja.




Gambar 2.2 Bidang Mata Bor

### 2.6. Sudut Mata Bor

Dalam menentukan sudut puncak mata bor dituntut keseragaman sisi-sisi potong dan besarnya sudut yang dibentuk pada ujung mata bor yang sesuai

dengan sudut-sudut mata bor. Pembentukan mata bor, pada sudut puncak mata bor yaitu untuk mendapatkan ketajaman mata potong. Dari dasar tersebut maka, sudut-sudut mata bor berguna untuk menentukan sudut yang sesuai dengan tujuan menghasilkan benda kerja (strut) dengan nilai tingkat kehalusan dan presisi. Jadi hasil dari pembentukan sudut puncak mata bor, maka sudut puncak mata bor harus simetris untuk mendapatkan lubang strut benar benar bulat.

Untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari sebuah pengeboran, maka mata bor harus baik pula. Sudut mata bor harus tepat dan sesuai dengan bahan yang harus dibor. Pada pengeboran komersial pada umumnya adalah  $118^\circ$ ,  $130^\circ$ ,  $135^\circ$ , yang cukup memudahkan untuk baja lunak, kuningan dan bahan pada umumnya.



Gambar 2.3 Sudut Mata Bor

## 2.7. Temperatur

Seperti pada umumnya operasi logam, energi yang dihasilkan dalam operasi pengeboran diubah menjadi panas, yang mana pada akhirnya akan menaikkan temperatur pada daerah pengeboran tersebut, dan dengan naiknya kecepatan

potong maka otomatis panas yang dihasilkan juga meningkat. Hampir semua energi pengeboran diubah menjadi energi panas/laju panas yang ditunjukkan oleh daya pengeboran melalui proses gesekan antara geram dengan mata bor serta antara mata bor dengan benda kerja, dan semakin tinggi kecepatan putaran spindel utama mesin bor maka semakin besar presentase panas yang dibawa oleh geram.

Pengetahuan perihal kenaikan temperatur perlu diperhatikan karena kenaikan temperatur dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan antara lain :

1. Bisa mempengaruhi kekuatan, kekerasan dan keausan pada mata bor.
2. Menyebabkan perubahan dimensi benda kerja, sehingga akan sulit memperoleh ketelitian yang naik.
3. Dapat mempengaruhi kerusakan sehingga akan mempengaruhi umur pakai perkakas/mesin bor.
4. Dapat mempengaruhi umur pakai mata bor, sehingga pemakaian mata bor tidak efisien.

## **2.8. Variasi Pahat Pada Drilling**

Mata bor adalah suatu alat pembuat lubang atau alur yang efisien, macam-macam ukuran, dan dari pada itu mata bor terbagi dalam beberapa jenis, diantaranya ialah, didalam satuan inci, didalam pecahan dari 1/64" sampai 3/8" dan seterusnya.

Didalam satuan milimeter dengan setiap kenaikan bertambah 0,5 mm, dengan nomor dari 80-1 dengan ukuran 0,0135 – 0,228, dengan tanda huruf A sampai Z dengan ukuran 0,234 – 0,413.

Terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk memilih mata bor yaitu :

1. Ukuran lubang
2. Benda kerja yang akan di bor
3. Sudut bibir nya

Ukuran lubang menentukan ukuran garis tengah dari mata bor, setiap mata bor akan menghasilkan lubang yang lebih besar dari pada garis tengahnya, sudut spiral dan sudut bibir tergantung dari benda kerja yang akan di bor.

Alat penyudut dipakai untuk memeriksa sudut bibir, sisi potong yang tumpul akan menyebabkan permukaan lubang menjadi kasar, hal ini terjadi bila jarak sudut pahat dengan sisi potong  $55^\circ$ , untuk mengurangi yang tidak baik terhadap sisi potong, jarak perlu diperpendek dengan menggrinda mata bor yang lebih besar. (Daryanto, 1996).

## 2.9. Kecepatan Potong

Kecepatan potong adalah suatu harga yang diperlukan dalam menentukan kecepatan pada proses penyayatan atau pemotongan benda kerja harga kecepatan potong ditentukan oleh jenis dan ukuran alat potong, seperti pada rumus berikut:

$$V_c = \frac{\pi d n}{1000} \text{ (m/menit) } \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

$V_c$  = kecepatan potong (m/menit)

$d$  = diameter cutter (mm)

$n$  = putaran spindel (rpm)

## 2.10. Putaran Spindle

Kecepatan potong digunakan untuk menentukan kecepatan putaran spindle. Semakin cepat putaran spindle, maka akan berpengaruh terhadap tingkat keausan cutter. Putaran spindle utama mesin merupakan putaran cutter dalam satuan rpm, dari kecepatan potong dan diameter benda kerja, kecepatan spindle bisa dihitung dengan rumus :

$$n = \frac{V_c \cdot 1000}{\pi \cdot d} \text{ (rpm)} \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

$n$  = putaran spindle (rpm)

$d$  = diameter cutter (mm)

$V_c$  = kecepatan potong (m/menit)

## 2.11. Gerak Makan

Gerak makan  $f$  (*feed*), adalah kecepatan gerak dari *cutter* dalam satuan mm/put atau in/rev. Rata-rata kecepatan pemakanan merupakan kecepatan linier dari *cutter* sepanjang benda kerja dalam satuan mm/menit. Kecepatan pemakanan berhubungan dengan ketebalan geram yang dihasilkan. Dalam penelitian ini menggunakan mm/rev dengan rumus sebagai berikut :

$$f = \frac{V_c}{n} \text{ (mm/rev)} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

$f$  = *feedrate* (mm/rev)

$n$  = Putaran Spindel (rpm)

$V_c$  = Kecepatan potong (mm/menit)